

8°) Amélioration esthétique des entrées auto des parkings de Halles, rue de Turbigo

A l'angle du bâtiment de la chaufferie de Halles, l'accès aux parkings souterrains et les bouches de ventilations ont développé un no-man's-land particulièrement inesthétique et mal entretenu qui le rend propice aux dégradations et incivilités : affichage sauvage, tags, dépôt de déchets...

Une réflexion architecturale doit être impérativement menée pour en améliorer l'aspect du lieu et ses abords.



Vues depuis la rue de Turbigo



Vue depuis la rue Mondétour



Photo aérienne de l'îlot au nord de la canopée des Halles



Potelets et mats de signalisation de l'îlot directionnel d'entrée, passage entre jardinière et parc à vélos rue de Turbigo